

Cuidado y Mantenimiento Para Información:

Gracias por elegir Concreteworks para sus superficies. Para asegurar la belleza duradera de sus superficies de concreto, recomendamos revisar y practicar las siguientes instrucciones de cuidado y mantenimiento.

LIMPIEZA BÁSICA

Le recomendamos que utilice un limpiador no abrasivo, como "Method All Purpose Natural Surface Cleaner". Rocíe el limpiador sobre la superficie y limpie con una esponja o una toalla. No recomendamos el uso de la mayoría de los limpiadores naturales (que son a base de cítricos con frecuencia), como agente de limpieza suele ser muy ácido y puede dañar los materiales naturales. Tampoco use limpiadores abrasivos, lejía o basados amoniados pesados. El uso de estos limpiadores se desgasta el sellador.

MANTENIMIENTO REGULAR

Para la protección y el pulido adicional, le recomendamos que utilice "Trewax Clear Paste Wax", que se puede comprar en línea y en muchas tiendas de hardware incluyendo ACE Hardware, sobre una base mensual para las áreas de alto uso. Cera de la superficie con la esponja incluida o un paño de algodón suave y limpio. Humedezca el aplicador con agua limpia y escurra por completo. Con la esponja o paño, aplique una capa delgada de cera con movimientos circulares y en pequeñas secciones, no más de 3 pies por 3 pies. Una vez aplicado quitar el exceso de cera inmediatamente con un nuevo paño seco en el mismo movimiento circular. Desplazarse a la siguiente sección de la superposición de la última aplicación ligeramente. Usted debe ser capaz de ver donde se ha aplicado la cera, pero una gruesa capa de cera no se debe aplicar a la izquierda en la superficie en cualquier momento.

INCIDENTE DE PREVENCIÓN

Superficies Concreteworks son extremadamente resistentes, sin embargo el daño no intencional puede ocurrir y es fácilmente evitable. Si bien nuestro sellador evitará manchas, si se corta a sabiendas, dañado o rayado, nuevo sellador debe ser aplicado nuevamente. Con el fin de evitar la formación de arañazos visibles, no coloque o arrastre objetos afilados o ásperos en las superficies. Evite dejar los materiales ácidos en la superficie durante un período sostenido de tiempo, como rodajas de limón o aceite de oliva, ya que pueden ser muy duros en el sellador. Evite colocar recipientes calientes, ollas, y platos directamente en sus superficies de ya que esto puede causar decoloración del sellador. Se recomienda utilizar un salvamanteles. Sea consciente de que si golpea accidentalmente los bordes de la con objetos pesados, esto puede causar o producir quebraduras. El uso de almohadillas de fieltro se recomienda para la parte inferior de las superficies de todos los objetos que permanecen en la superficie de forma indefinida. Esto es especialmente importante con los objetos que contienen materias de humedad o de piedra natural como la cerámica o macetas sin esmaltar. Cerámica no esmaltada compiten por la humedad residual en la superficie y puede causar decoloración.

